

Ficha Técnica




Información del Producto

Compuesto de pulido libre de silicones a base de agua diseñado para eliminar rápido y permanentemente las rayas de lijado en gelcoats y barnices cerámicos. Quitará las rayas de lijado de P800 y granos más finos según la aplicación y la esponja/borla de pulido.

Ventajas del producto

- Rápido y eficiente
- Libre de silicones



Superficies

- Gelcoat
- Barniz cerámico
- Pintura antigua
- Recubrimientos de madera de alto brillo

Herramientas de Pulido

- Giratorio 800 – 2000 rpm

Borla y Esponja de pulido

- Borla de lana torcida
- Borla de lana natural de pulido

Propiedades del Producto:

Velocidad: 

Pulido, brillo: 

Instrucciones de trabajo

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar muy bien antes y después de pulir
4. Trabaje enfocado en un área de 40x40 cm a la vez
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Mantenga la esponja y/o borla limpia, una esponja y/o borla sucia causa remolinos y rayas profundos

Especificaciones técnicas

Densidad: 1,45 kg/l
 Viscosidad: 20,5 Pas
 Color: Blanco

Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:
 5° - 35° C / 41° - 95° F
 Evitar que se congele