

Polarshine® 45

Ficha Técnica




Información del Producto

Un compuesto de pulido grueso profesional que elimina fácilmente las rayas después de lijar con P600 o para eliminar la oxidación intensa incluso sin lijar. Ideal para gelcoats y lacas de alto brillo. Restaura el color y el brillo de las superficies descoloridas.

Ventajas del producto

- Elimina las rayas de P600 de forma rápida y permanente.
- Elimina la oxidación pesada y restaura el color y el brillo.
- Deja un acabado de brillo profundo: ¡pulido en un solo paso para colores claros!
- A base de agua y sin silicones



Superficies

- Gelcoat
- Lacas de alto brillo
- Viniléster y epoxi
- Pinturas de poliéster de alto brillo


Herramientas de Pulido

- Pulidora rotativa 1000 – 1500 rpm

Borla y Esponja de pulido

- Borla de lana torcida
- Borla de lana

Propiedades del producto



Instrucciones de trabajo

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar.
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar muy bien antes y después de pulir.
4. Trabaje enfocado en un área de 40x40 cm a la vez.
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Limpie la superficie con un trapo de microfibra después de la aplicación.
7. Mantenga la esponja y/o borla limpia, una esponja y/o borla sucia causa remolinos y rayas profundos.

Especificaciones técnicas

Densidad: ca 1.23 g/ml
 Viscosidad: ca 37 000 cP
 Color: Blanco
 pH: 2.5-4.5

Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:
 5° - 35° C / 41° - 95° F
 Evitar que se congele
 Almacenar en un lugar bien ventilado