

# Polarshine® 8

## Ficha Técnica



### Información del Producto

Compuesto de pulido libre de silicones a base de agua diseñado para eliminar rápida y permanentemente las rayas de lijado de P2500 y más finos en superficies industriales, dejando un acabado sin hologramas de alto brillo.

### Ventajas del Producto

- Compuesto de acabado sin hologramas de un solo paso
- Libre de silicones



### Superficies

- Gelcoat
- Topcoats

### Herramientas de Pulido

- Giratorio 800 – 2000 rpm
- Pulidora orbital aleatoria 6000 - 10000 rpm

### Borla y Esponja de pulido

- Esponja blanca de pulido
- Esponja amarilla de pulido
- Esponja naranja de pulido
- Esponja negro de pulido

### Propiedades del producto

Velocidad: 

Pulido, brillo: 

### Work instruction

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar muy bien antes y después de pulir
4. Trabaje enfocada en un área de 40x40 cm a la vez
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Mantenga la esponja y/o borla limpia, una esponja y/o borla sucia causa remolinos y rayas profundos

### Especificaciones técnicas

Densidad: 1,05 kg/l  
 Viscosidad: 20,5 Pas  
 Color: Blanco  
 pH: 7 - 8

### Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:  
 5° - 35° C / 41° - 95° F  
 Evitar que se congele