

Polarshine 12 Black

Ficha Técnica



Información del Producto

Compuesto para pulir base de agua y libre de silicones diseñado para eliminar de manera rápida y permanente las rayas causados por el lijado en pinturas industriales de P2000 y granos más finos, dejando una capa holograma y un acabado de brillo intenso libre de nubes. Específicamente desarrollado para superficies oscuras y composites.

Ventajas del Producto

- Compuesto de pulido fino para procesos de producción o restauración de superficies oscuras
- Da un resultado rápido y duradero.
- Fácil de limpiar
- Base agua y libre de silicones



Superficies

- Gel coat de color oscuro
- Las de alto brillo de color oscuro
- Fibra de carbón

Herramientas de Pulido

- Giratorio 800 – 2000 rpm
- Pulidora orbital aleatoria 6000-10000 rpm

Borla y Esponja de pulido

- Borla de lana negra de pulido Pro
- Esponja negra de pulido M

Propiedades del Producto:

Velocidad:

Pulido, brillo:

Instrucciones de trabajo

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar muy bien antes y después de pulir
4. Trabaje enfocado en un área de 40x40 cm a la vez
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Mantenga la esponja y/o borla limpia, una esponja y/o borla sucia causa remolinos y rayas profundos

Especificaciones técnicas

Densidad: 1,04 kg/l
Viscosidad: 45 000 cP
Color: Negro
pH: 7 - 8

Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:
5° - 35° C / 41° - 95° F
Evitar que se congele
La vida útil es de 3 años a partir de la fecha de producción marcada.