

Ficha Técnica



Información del Producto

Compuesto de frotamiento Pulido libre de silicones a base de agua diseñado para eliminar rás las rayas de lijado en clear coats y topcoats. Quitará las rayas de lijado de P1500 y granos más finos según la aplicación y la esponja o borla de pulido.

Ventajas del Producto

- Compuesto de pulido completo.
- Libre de silicones



Suuperficies

- Clear coats
- Top coats

Herramientas de Pulido

- Giratorio 800 – 2000 rpm

Borla y Esponja de pulido

- Borla de lana natural de pulido
- Borla de lana amarilla de pulido
- Esponja amarilla de pulido

Propiedades del producto

Velocidad:

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pulido, brillo:

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Instrucciones de trabajo

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar muy bien antes y después de pulir
4. Trabaje enfocado en un área de 40x40 cm a la vez
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Mantenga la esponja y/o borla limpia, una esponja y/o borla sucia causa remolinos y rayas profundos

Especificaciones técnicas

Densidad: 1,3 kg/l
Viscosidad: 20,5 Pas
Color: Beige
pH: 7 - 8

Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:
5° - 35° C / 41° - 95° F
Evitar que se congele